

COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia


BAI 72

CENTROGEO SURVEY SNC

42015 Correggio (RE) - Piazza S. Quirino, 6 - tel 0522/641001 - Fax: 632162

STRALCIO DALLA C.T.R. IN SCALA 1 : 5.000

Elemento n° 218163 - Cerredolo




UBICAZIONE INDAGINI PENETROMETRICHE

LEGENDA

- Percorso pedonale
- Percorso carrajo
- P. 3 mq. 150,00
- P. 1 mq. 75,00
- Verde

Recinzione in rete metallica



PLANIMETRIA FUORI SCALA


**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
 DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd**

DIN 1

Scala 1: 50

- committente : Montelaghi Valter
 - lavoro : Demolizione e ricostruzione fabbricato
 - localit  : Ponte Secchia - San Cassiano di Baiso (RE)
 - note :

- data : 04/10/2002
 - quota inizio : p.c.
 - prof. falda : Falda non rilevata
 - pagina : 1



**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
 DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd**

DIN 2

Scala 1: 50

- committente : Montelaghi Valter
 - lavoro : Demolizione e ricostruzione fabbricato
 - località : Ponte Secchia - San Cassiano di Baiso (RE)
 - note :

- data : 04/10/2002
 - quota inizio : p.c.
 - prof. falda : Falda non rilevata
 - pagina : 1

